

Produktdatenblatt

Kühlerschlauch-Reparaturset 56-teilig im Koffer

Kunzer - 7KSR56



Beschreibung:

für alle Kühlerschläuche (16, 20, 24, 25, 26 und 32)
Defekte Gummiformschläuche sind ein echtes Problem. Die Beschaffung von Ersatz ist schwierig weil die kurzfristige Verfügbarkeit der Teile meistens nicht gegeben ist. Dieses Set stellt eine Lösung des Problems dar. Sie können sämtliche Kühlwasserschläuche reparieren. Dazu wird das schadhafte Schlauchstück herausgeschnitten und mit Hilfe der mitgelieferten Schlauchstutzen und Kupplungen (0° und 90°) ein neues Stück Schlauch eingesetzt. In Anbetracht der hohen Teilepreise für Gummiformteile hat sich das Set bereits nach zwei durchgeführten Reparaturen abbezahlt!

Technische Daten:

Lieferumfang:

NW 32: 2 x Stutzen 90°, 4 x Stutzen 0°, 4 x Doppelnippel,
4 x Schlauchschellen 25-40 mm, 2 x Schlauch 32x4 mm
NW 25: 2 x Stutzen 90°, 4 x Stutzen 0°, 4 x Doppelnippel,
4 x Schlauchschellen 23-35 mm, 2 x Schlauch 25x3,5 mm
NW 20: 2 x Stutzen 90°, 4 x Stutzen 0°, 4 x Schlauchschellen
16-27 mm,
2 x Schlauch 20x3,25 mm
NW 16: 2 x Stutzen 90°, 4 x Stutzen 0°, 4 x Schlauchschellen
12-22 mm,
2 x Schlauch 15x3,5 mm