

Produktdatenblatt

Manueller Messschieber mit analoger Anzeige

Kunzer - 7MMS01



Beschreibung:

Messschieber aus Ganzmetall für die Werkstatt oder den Haushalt. Messschieber mit doppelter Skala und hochgenauer Auflösung. Ausgestattet mit Daumenklemme und Standard-Außen- und Innenbacken sowie Tiefenmessung.

Technische Daten:

Messbereich: 0 - 150 mm
Anzeigegenauigkeit: 0,02 mm